



PTP 110708

CERTIFICACIÓN CATEGORÍA II



KRYTECH 576

Certificado de tipo "CE"
N° 0075/014/162/11/08/0442
Otorgado por el organismo autorizado n. 0075

C.T.C. – rue H. FRENKEL - F-69367 LYON CEDEX 07

Este guante cumple con las disposiciones de la directiva 89/686/EEC, para la protección contra los riesgos mecánicos.

MAPA SPAIN
C/ Berlín 38-48, 1ª planta
Tel : +34 932924949 - Fax : +34 932924950
www.mapa-professionnel.com

MAPA[®]
PROFESSIONNEL

KRYTECH 576

DESCRIPCIÓN GENERAL Y PROPIEDADES

Guante con soporte textil anticorte (HDPE, Polietileno de alta densidad) con la palma y los dedos recubiertos de poliuretano gris.

Dedos curvados y palma contorneada

Puño elástico (banda de goma natural)

	Tallas Disponible	Longitud (cm) Valor nominal
KRYTECH 576	6	23
	7	23,5
	8	24
	9	25
	10	26

Embalaje:

- Por pares,
- 12 pares en una bolsa con folleto de información
- 96 pares cor caja

TEST DE TIPO "CE"



Protection contra riesgos mecánicos

Niveles de Resistencia acorde con EN 388 standard.

4 5 4 3

- | | | |
- | | | ↳ Resistencia a la perforación (0 to 4)
- | | ↳ Resistencia al desgarro (0 to 4)
- | ↳ Resistencia al corte (0 to 5)
- ↳ Resistencia a la abrasión (0 to 4)

Este guante no protege ante riesgos químicos.

KRYTECH 576

VENTAJAS ESPECÍFICAS

- Máxima resistencia al corte, nivel 5
- Excelente destreza gracias a un ajuste perfecto.
- Confort y flexibilidad
- Para manipulaciones en entornos razonablemente limpios

PRINCIPALES USOS

- Industria mecánica y automoción:
 - Manipulación de piezas mecánicas
 - Ensamblaje de piezas finas de metal
 - Manipulación de piezas con bordes afilados
- Industria del plástico
 - Retiro del material post-inyección

INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Para una mayor seguridad y longevidad de los guantes:

- Es recomendable comprobar que los guantes son apropiados para el uso, ya que las condiciones de uso en el lugar de trabajo pueden variar de las del test de tipo "CE".
- Guarde los guantes en su embalaje original, protegidos del calor, la luz y la humedad.
- Póngase los guantes sobre las manos limpias y secas.
- Asegúrese de que los guantes están secos antes de ponérselos.
- Precaución: un uso inapropiado de los guantes o someterlos a procesos de lavado no apropiados puede alterar los niveles de resistencia.
- Asegúrese de que los guantes no estén deteriorados antes de reutilizarlos.
- No utilizar cerca de maquinaria en movimiento.
- Para más información sobre usos y propiedades, contacte su distribuidor o Technical Customer Service MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@ms.hutchinson.fr)